

## Technische Mitteilung #014-01-2003


Stand 2.9.2003

**Betrifft:** FK14 Polaris / Kennblatt DAeC #61177  
**Werknummer:** #002 - #035  
**Gegenstand:** Optimierung der Ausschußöffnung für Fallschirmsystem.  
**Fristen:** Gemäß Vorgabe LTA der beauftragten Stelle (Kopie beiliegend)

### Maßnahme:

Werknummer #002-035:

Eine umlaufende Gleitkante (GFK Formteil) muß so auf den Innenrand der Ausschussöffnung geklebt werden, dass nach Abreißen des Deckels keine Laminat-Kante quer zur Auszugsrichtung der Fallschirmkappe vorhanden ist.



Eine großzügige Ausrundung soll ein Verhaken von Fallschirm oder Gurten an der der Gleitkante selbst verhindern.

Das Einkleben erfolgt mittels Epoxidharz (z.B. Scheuffler L285) welches mit Baumwollflocken oder Microballons eingedickt wird. Die vordere Klebenaht kann mit 2-3 GFK Rovings und stark eingedicktem Harz besser anfügbar gestaltet werden.

Zusätzlich für Werknummer #002-008:

Ausschussabdeckung in Größe und Position auf Serienstand bringen, nähere technische Info über LFZ-Hersteller!

### Auszuführen von:

Luftfahrttechnischer Betrieb oder entsprechend fachkundige Person!

### Teile:

Teilesatz zu beziehen über LFZ-Hersteller

### Nachweis:

Bestätigung LTB oder Prüfer Kl.V im LFZ Bordbuch